臭素漏洩発生について

弊社小名浜事業所で9月30日に発生した臭素漏洩発生により近隣地域の皆様、関係当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々の多大なるご心配・ご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

現在、漏洩の原因把握及び今後の安全対策・再発防止策の取り纏めに鋭意取り組んでいる ところではありますが、現時点で判明している本件概要につきまして、以下のとおりご報 告申し上げます。

1. 発生場所

福島県いわき市 小名浜事業所

2. 発災日時

2025年9月30日(火)9時42分

3. 発災経緯 *時間は当社把握時間

9時42分 発災工場にて臭素漏洩を確認、直ちに生産作業を停止し、漏洩拡散防止を 実施。同時に消防、警察などの関係当局へ通報。

9時55分 拡散防止対応が完了

- 10時21分以降 消防、救急、警察が順次入場
- 12時55分まで 消防、救急、警察が順次出場

4. 被害状況

①人的被害

1名が喉の痛みを訴え病院へ搬送されるも、診察後医師の判断のもと、事業所に戻り 勤務を再開しております。

②物的被害

漏洩設備の損傷、当該工場のその他設備および他工場に被害なく生産および出荷を継続しております。

5. 近隣地域への影響

9月30日に近隣企業へ電話確認し、影響がないことを確認しております。

6. 原因と対策

現在、原因としましては、固定配管にたわみが生じたことにより接続するフレキシブルホースに負荷がかかり亀裂が発生したと推定しております。今後の再発防止策につきましては、生産設備の日常点検項目の見直しと点検の徹底、配管設置時の適切な工事施工と確認徹底、関係設備保全計画の見直しを実施し、同様の漏洩事故を起こさぬよう安全対策を実施してまいります。